


Vaihto



Vaara! Sähköiskun aiheuttama hengenvaara.
 ► Kytkie virtapiiri jännitteettömäksi ja varmista ettei virrat kytkeydy tietämättäsi ennen kuin työskentelet pumpun kanssa (katso kuva 1).
 ► Varmista jänniteettömyys.

Neuvo: Viallinen kuulalaakeri vioittaa roottorin laakeripesän. Ennen kuin asennat roottorin, tarkista kuulalaakerin asema. (katso kuva 7).

- Tarkka kuulan mitta on Ø3,5 mm
- Sileää pinta
- Vaihda moottori, jos laakeritappi on vahingoittunut.



Remplacement




Danger ! Danger de mort par électrocution.
 ► Avant d'effectuer des travaux sur la pompe, mettre le circuit électrique hors tension et utiliser le blocage contre la remise en marche involontaire (voir Figure 1).
 ► Vérifiez que le circuit n'est pas sous tension.

Remarque : Un roulement défectueux risque de détériorer le support du rotor.

Avant de monter le roulement à bille, vérifier que le roulement est en parfait état (voir Figure 7).

- Forme exacte de la bille Ø 3,5 mm
- Sérénité esattà Ø3,5 mm
- Surface lisse
- En cas de goupille de palier endommagée, changer le moteur.



Sostituzione




Pericolo! Morte per scarica elettrica.
 ► Prima di eseguire qualsiasi lavoro con la pompa, staccare la tensione dal circuito elettrico e bloccarla per evitarne una riattivazione accidentale (vedi fig. 1).
 ► Controllare l'effettiva assenza di tensione.

Nota: Una sfera di supporto difettosa danneggia irreparabilmente il cuscinetto del rotore.

Prima di montare il rotore, controllare lo stato della sfera di supporto (vedi fig. 7).

- esatta forma della sfera Ø 3,5 mm
- superficie liscia
- Se il perno del cuscinetto è danneggiato, sostituire il motore.



Byte



Fara! Risk för elektriska stötar - livsfara.
 ► Före alla arbeten på pumpen: koppla från strömmen och säkra mot återinkoppling (se bild 1).
 ► Kontrollera att kretsen är spänningsfri.

OBS: Defekt lagerkula förstör lagret i rotorn. Kontrollera skicket på lagerkulans innan rotorn sätts på plats (se fig. 7).

- exakt kulform: Ø3.5 mm
- slät yta
- Om lagerstiftet är skadat, byt ut motorn.



BLUEONE – BWO 155

UNIVERSAL-

ROTOR

**5 JAHRE
GARANTIE**
AB HERSTELLDATUM

**MADE IN
GERMANY**


Art.-Nr. 399-101-090

4 250025 119089



VORTEX

Austausch Rotor




Gefahr! Tod durch Stromschlag.

- Vor Arbeiten an Pumpe Stromkreislauf spannungs-frei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern (siehe Bild 1).
- Spannungsfreiheit feststellen.

Hinweis: Defekte Lagerkugel zerstört das Rotorlager.
Vor Einbau des Rotors Beschaffenheit der Lagerkugel prüfen (siehe Bild 7).

- Exakte Kugelform Ø 3,5 mm
- Glatte Oberfläche
- Bei beschädigtem Lagerstift den Motor tauschen.



Hinweis: Der BlueOne Universal-Rotor funktioniert mit einem Motor BWO 155 auch in den Pumpengehäusen anderer Pumpenhersteller.

www.deutsche-vortex.de

Výměna




Nebezpečí! Smrt následkem úrazu elektrickým proudem.

- Před zahájením prací na proudovém okruhu čerpadla okruh odpojte od napájení a zajistěte před opětovným zapnutím (viz obr. 1).
- Ujistěte se o nepřítomnosti napětí.

Upozornění: Vadný ložiskový čep může poškodit pouzdro rotoru.

- Před instalací rotoru zkонтrolujte stav ložiska (obrázek 7).
- Přesný průměr kuličkového těla Ø3,5mm
 - Hladký povrch
 - Motor s poškozeným ložiskovým čepem vyměňte.



Upozornění: Univerzální rotor BlueOne funguje jak s motorem BWO 155, tak i s čerpadlovými těly jiných výrobců čerpadel.

www.deutsche-vortex.com

Udskiftning




Fare! Død på grund af elektrisk stød.

- Før arbejder på pumpen skal spændingen slås fra strømkredsløbet, og det skal sikres mod geninkobling (se billede 1).
- Kontrollér, at der ikke er spænding.

NB. En defekt lagerkugle vil ødelægge lejet i løbehjulet. Før udskiftning af løbehjulet skal lagerkuglen checkes (se billede 7).

- Eksakt kugleform Ø 3,5mm
- Kuglen skal være helt glat.
- Skift motor ved beskadiget lejestift.



NB: BlueOne Universal løbehjulet som anvendes i BlueOne motoren BWO 155, kan anvendes i alle andre konkurrenters pumpehusse.

www.deutsche-vortex.com

Replacement




Danger! Danger of electrocution.

- Before working on the pump, disconnect power supply and ensure that it cannot be reconnected unintentionally (see fig. 1).
- Check to make sure the power is turned off.

Note: Defective bearing ball destroys the rotor bushing. Before attaching the rotor, check state of bearing ball (see fig. 7).

- exact ball shape: Ø 3.5 mm
- smooth surface
- If the bearing pin is damaged exchange the motor.



Note: The BlueOne Universal-Rotor, used in a BlueOne-Motor BWO 155, runs as well in any competitor's pump housing.

www.deutsche-vortex.com

ROTOREN FÜR VORTEX PUMPEN

UNIVERSAL-ROTOR BLUEONE - BWO 155

Inkl. Dichtring für Pumpengehäuse
399-101-090



ROTOR BW 152-154

301-101-185



VORTEX SUPPORT

Mehr Informationen unter:



www.deutsche-vortex.de/support